

EMERGENCIAS AMBIENTALES OCURRIDO EN EL LOTE 192 - PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERÚ S.A.C.

N°	INSTALACIÓN	FECHA DE EMERGENCIA	INICIO DE SUPERVISIÓN	FIN DE SUPERVISIÓN	COMUNIDAD INVOLUCRADA	N° DE INFORME DE SUPERVISIÓN	ESTADO DFAI
1	YACIMIENTO SHIVYACU - LÍNEA DE PRODUCCIÓN DEL POZO SHIVYACU 22	04/10/2015	07/10/2015 11/08/2017	09/10/2015 17/08/2017	CN JOSÉ OLAYA	1228-2016-OEFA/DS-HID 0575-2017-OEFA/DS-HID	PAS concluido (respecto del ITA N° 2228-2016) 0149-2017-OEFA/DFSAI/PAS Mediante Resolución Directoral N° 0003-2018-OEFA/DFAI se declaró la responsabilidad administrativa PAS concluido (respecto del Informe N° 575-2017) 2853-2017-OEFA/DFSAI/PAS Mediante Resolución Directoral N° 2674-2018-OEFA/DFAI se declaró la responsabilidad administrativa y se impuso sanción
2	YACIMIENTO SHIVYACU - OLEODUCTO DE 6" DE FORESTAL	05/10/2015	07/10/2015 11/08/2017	09/10/2015 17/08/2017	CN JOSÉ OLAYA	1229-2016-OEFA/DS-HID 0575-2017-OEFA/DS-HID	Archivo
3	BATERÍA JIBARITO - LÍNEA DE RECIRCULACIÓN DE FLUIDO DE LA DESALADORA V-2731 HACIA EL TRATADOR TÉRMICO V-2702	03/11/2015	11/11/2015	17/11/2015	CN ANTIOQUIA, CN PAMPA HERMOSA	1557-2016-OEFA/DS-HID	Nulidad Expediente 1760-2017-OEFA/DFSAI/PAS Mediante Resolución 0422-2018-OEFA/TFA-SMEPIM el Tribunal de Fiscalización Ambiental declaró la nulidad de la Resolución Directoral y la Resolución de imputación de cargos, retrotrayendo el PAS al momento en que se produjo el vicio.
4	BATERIA DORISSA - ZONA DE RECARGA DE COMBUSTIBLE	26/12/2015	03/01/2016 11/08/2017	06/01/2016 17/08/2017	CN JERUSALÉN	3650-2016-OEFA/DS-HID 0714-2017-OEFA/DS-HID	Archivo
5	YACIMIENTO CAPAHUARI NORTE - POZO CN-07	08/01/2016	11/08/2017 12/01/2016	17/08/2017 12/01/2016	CN ALIANZA CAPAHUARI	0714-2017-OEFA/DS-HID 2219-2016-OEFA/DS-HID	Archivo
6	YACIMIENTO CAPAHUARI NORTE - DERRAME DE UN BARRIL DE DIESEL	09/01/2016	11/08/2017 12/01/2016	17/08/2017 12/01/2016	CN ALIANZA CAPAHUARI	0714-2017-OEFA/DS-HID 2220-2016-OEFA/DS-HID	Archivo
7	YACIMIENTO SHIVYACU - LÍNEA DE 8" DEL POZO REINYECTOR	31/01/2016	01/01/2016 11/08/2017	01/01/2016 17/08/2017	CN JOSÉ OLAYA	4048-2016-OEFA/DS-HID 0575-2017-OEFA/DS-HID	PAS en trámite (respecto del ITA N° 3511-2016) 0494-2018-OEFA/DFAI/PAS PAS concluido (respecto del Informe N° 575-2017) 2853-2017-OEFA/DFSAI/PAS Mediante Resolución Directoral N° 2674-2018-OEFA/DFAI se declaró la responsabilidad administrativa y se impuso sanción
8	BATERIA CAPAHUARI SUR - POZO TAMBO 4 - LINEA DE FLUJO 4"	03/02/2016	4/02/2016	7/02/2016	CN ALIANZA CAPAHUARI	3117-2016-OEFA/DS-HID	Archivo
9	BATERIA CAPAHUARI SUR - POZO CAPAHUARI SUR - JOINT 81 DE LA LINEA DE PRODUCCION	05/02/2016	05/02/2016 11/08/2017	05/02/2016 17/08/2017	CN NUEVO ANDOAS, CN ALIANZA CAPAHUARI, CN LOS JARDINES	3185-2016-OEFA/DS-HID 0714-2017-OEFA/DS-HID	Archivo
10	BATERIA DORISSA - LINEA DE PRUEBA DE 6" A 100 M DE LA BATERIA	07/02/2016	10/02/2016 11/08/2017	10/02/2016 17/08/2017	CCNN JERUSALÉN	5639-2016-OEFA/DS-HID 0714-2017-OEFA/DS-HID	Archivo
11	BATERIA DORISSA - LINEA DE ENTRADA AL POZO INYECTOR DORISSA 08	15/02/2016	19/02/2016 11/08/2017	22/02/2016 17/08/2017	CCNN JERUSALÉN	5199-2016-OEFA/DS-HID 0714-2017-OEFA/DS-HID	Archivo

12	YACIMIENTO SHIVYACU - POZO 6	20/03/2016	29/03/2016 11/08/2017	05/04/2016 17/08/2017	CN JOSÉ OLAYA	3254-2016-OEFA/DS-HID 0575-2017-OEFA/DS-HID	PAS suspendido (respecto del informe N° 3254-2016) 0324-2018-OEFA/DFAI/PAS Mediante Resolución Directoral N° 2254-2018-OEFA/DFAI se declaró la responsabilidad administrativa y se dictaron medidas correctivas PAS concluido (respecto del Informe N° 575-2017) 2853-2017-OEFA/DFSAI/PAS Mediante Resolución Directoral N° 2674-2018-OEFA/DFAI se declaró la responsabilidad administrativa y se impuso sanción
13	YACIMIENTO SAN JACINTO - SUMP TANK 1421	07/04/2016	12/04/2016 11/08/2017	19/04/2016 17/08/2017	CN 12 DE OCTUBRE, CN ANTIOQUÍA	3321-2016-OEFA/DS-HID 0575-2017-OEFA/DS-HID	PAS suspendido (respecto del ITA N° 3502-2016) 343-2018-OEFA/DFAI/PAS Mediante Resolución Directoral N° 2489-2018-OEFA/DFAI se declaró la responsabilidad administrativa y se dictaron medidas correctivas PAS concluido (respecto del Informe N° 575-2017) 2853-2017-OEFA/DFSAI/PAS Mediante Resolución Directoral N° 2674-2018-OEFA/DFAI se declaró la responsabilidad administrativa y se impuso sanción
14	CAMPAMENTO DE CAPAHUARI SUR - TALLERES DE MANTENIMIENTO DE CORPESA	06/09/2016	16/09/2016 11/08/2017	16/09/2016 17/08/2017	CN NUEVO ANDOASy CN ALIANZA CAPAHUARI	4895-2016-OEFA/DS-HID 0714-2017-OEFA/DS-HID	Archivo
15	BATERIA CAPAHUARI SUR - LÍNEA INACTIVA DE 12	24/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	CN NUEVO ANDOAS, CN ALIANZA CAPAHUARI, CN LOS JARDINES	6037-2016-OEFA/DS-HID	Archivo
16	CAPAHUARI SUR, DERRAME EN TANQUE DE CONDENSADOS	17/11/2016	24/11/2016 11/08/2017	24/11/2016 17/08/2017	CN NUEVO ANDOAS, CN ALIANZA CAPAHUARI, CN LOS JARDINES	6262-2016-OEFA/DS-HID 0714-2017-OEFA/DS-HID	Archivo
17	YACIMIENTO SAN JACINTO - LINEA DE ENTREGA DE SHIVYACU	19/12/2016	21/12/2016 11/08/2017	25/12/2016 17/08/2017	CN 12 DE OCTUBRE, CN ANTIOQUÍA	0117-2017-OEFA/DS-HID 0575-2017-OEFA/DS-HID	PAS suspendido (respecto del Informe N° 1117-2017) 2853-2017-OEFA/DFSAI/PAS Mediante Resolución Directoral N° 2933-2018-OEFA/DFAI se declaró la responsabilidad administrativa y se dictaron medidas correctivas. PAS concluido (respecto del Informe N° 575-2017) 2853-2017-OEFA/DFSAI/PAS Mediante Resolución Directoral N° 2674-2018-OEFA/DFAI se declaró la responsabilidad administrativa y se impuso sanción
18	BATERIA SAN JACINTO - DUCTO DE 10 PULGADAS UBICADO EN EL MANIFOLD	30/01/2017	02/02/2017 11/08/2017	02/02/2017 17/08/2017	CN 12 DE OCTUBRE, CN ANTIOQUÍA	0224-2017-OEFA/DS-HID 0575-2017-OEFA/DS-HID	PAS concluido (respecto del Informe N° 575-2017) 2853-2017-OEFA/DFSAI/PAS Mediante Resolución Directoral N° 2674-2018-OEFA/DFAI se declaró la responsabilidad administrativa y se impuso sanción
19	YACIMIENTO SAN JACINTO - LINEA DE CRUDO DE 8 PULGADAS DEL POZO 1A JOINT 70	19/02/2017	11/08/2017	17/08/2017	CN 12 DE OCTUBRE	0620-2017-OEFA/DS-HID	PAS en trámite 0378-2018-OEFA/DFAI/PAS
20	YACIMIENTO SHIVYACU - LINEA DE CRUDO DE 8 PULGADAS DEL MANIFOLD DEL SEPRADOR 5	03/03/2017	11/08/2017	17/08/2017	CN ANTIOQUIA, CN PAMPA HERMOSA	0620-2017-OEFA/DS-HID	PAS en trámite 0378-2018-OEFA/DFAI/PAS

21	YACIMIENTO CAPAHUARI SUR - SUMP TANK GATHERING STATION	06/03/2017	11/08/2017	17/08/2017	CN NUEVO ANDOAS, CN ALIANZA CAPAHUARI, CN LOS JARDINES	0046-2018-OEFA/DSEM-CHID	PAS en trámite 0253-2018-OEFA/DFAI/PAS En análisis de inicio 3245-2018-OEFA/DFAI/PAS
22	YACIMIENTO SHIVIYACU - LINEA DE REINYECCION DE 24 PULGADAS DE LA PLANTA SHIVIYACU	22/03/2017	11/08/2017	17/08/2017	CN ALIANZA CAPAHUARI	0620-2017-OEFA/DS-HID	PAS en trámite 0378-2018-OEFA/DFAI/PAS
23	CAPAHUARI SUR AREA CHANCHERIA - TANQUE 271	07/05/2017	5/02/2018	9/02/2018	CN NUEVO ANDOAS, CN ALIANZA CAPAHUARI, CN LOS JARDINES	0189-2018/OEFA-DSEM-CHID	La DFAI se encuentra analizando los hallazgos detectados por DSEM a fin de determinar si corresponde el inicio de un PAS
24	BATERIA CAPAHUARI SUR - CHANCHERIA	10/05/2017	12/05/2017 11/08/2017	12/05/2017 17/08/2017	CN NUEVO ANDOAS, CN ALIANZA CAPAHUARI, CN LOS JARDINES	408-2017-OEFA/DS-HID 0714-2017-OEFA/DS-HID	Archivo
25	YACIMIENTO SHIVIYACU - POZO SHIVIYACU 6	20/05/2017	11/08/2017	17/08/2017	CN JOSÉ OLAYA	0620-2017-OEFA/DS-HID	PAS en trámite 0378-2018-OEFA/DFAI/PAS
26	BATERIA CAPAHUARI SUR - MINICENTRAL ELECTRICA	25/05/2017	2/06/2017 5/02/2018	2/06/2017 9/02/2018	CN NUEVO ANDOAS, CN ALIANZA CAPAHUARI, CN LOS JARDINES	0428-2017-OEFA/DS-HID 0189-2018-OEFA/DSEM-CHID	Archivo
27	YACIMIENTO SHIVIYACU - SUM TANK DEL SHIVIYACU POZO 19	26/05/2017	11/08/2017	17/08/2017	CN JOSÉ OLAYA	0620-2017-OEFA/DS-HID	PAS en trámite 0378-2018-OEFA/DFAI/PAS
28	YACIMIENTO CAPAHUARI NORTE - JOINT 848 DIESEL DUCTO HACIA	09/06/2017	11/08/2017	17/08/2017	CN ALIANZA CAPAHUARI, CN LOS JARDINES	0046-2018-OEFA/DSEM-CHID	PAS en trámite 0253-2018-OEFA/DFAI/PAS En análisis de inicio 3245-2018-OEFA/DFAI/PAS
29	YACIMIENTO JIBARITO - SUMP TANK DE PLATAFORMA DE LAS HPS DE JIBARO ISLA	08/07/2017	8/08/2017	11/08/2017	CN ANTIOQUÍA, PAMPA HERMOSA	0639-2017-OEFA/DS-HID	PAS en trámite 0524-2018-OEFA/DFAI/PAS
30	CAPAHUARI SUR - VALVULA DE CONEXIÓN DE 1" DE LINEA DE INYECCION DE AGUA AL POZO 31 DE GAS LIFT	05/02/2017	11/08/2017	17/08/2017	CN NUEVO ANDOAS, CN ALIANZA CAPAHUARI, CN LOS JARDINES	0046-2018-OEFA/DSEM-CHID	PAS en trámite 0253-2018-OEFA/DFAI/PAS En análisis de inicio 3245-2018-OEFA/DFAI/PAS
31	YACIMIENTO SAN JACINTO - LINEA DE FLUJO DE 8 PULGADAS DEL POZO 1A 1A JOINT 236	10/02/2017	11/08/2017	17/08/2017	CN 12 DE OCTUBRE, CN ANTIOQUÍA	0620-2017-OEFA/DS-HID	PAS en trámite 0378-2018-OEFA/DFAI/PAS
32	YACIMIENTO CARMEN - GRAPA DE 8" DE MANIFOLD	14/07/2017	11/08/2017	17/08/2017	CN JOSÉ OLAYA	0620-2017-OEFA/DS-HID	PAS en trámite 0378-2018-OEFA/DFAI/PAS
33	CAPAHUARI SUR - AREA ESTANCA DEL TANQUE TK-271	07/09/2017	12/09/2017	19/09/2017	CN NUEVO ANDOAS, CN ALIANZA CAPAHUARI, CN LOS JARDINES	0721-2017-OEFA/DS-HID	PAS en trámite 0344-2018-OEFA/DFAI/PAS
34	CAPAHUARI SUR - CAJA DE COLECCIÓN DE RASPATUBOS DEL OLEODUCTO HUAYURI	08/09/2017	12/09/2017	19/09/2017	CN NUEVO ANDOAS, CN ALIANZA CAPAHUARI, CN LOS JARDINES	0721-2017-OEFA/DS-HID	PAS en trámite 0344-2018-OEFA/DFAI/PAS
35	CAPAHUARI SUR - JOIN 1563 DEL OLEODUCTO DE 10 PULGADAS SHIVIYACU	10/09/2017	12/09/2017	19/09/2017	CN NUEVO ANDOAS y CN ALIANZA CAPAHUARI CN JOSÉ OLAYA	042-2018-OEFA/DSEM-CHID	PAS en trámite 0460-2018-OEFA/DFAI/PAS
36	YACIMIENTO JIBARITO - LINEA DE REINYECCION DE 16 PULGADAS	10/09/2017	12/09/2017	19/09/2017	CN ANTIOQUIA, CN PAMPA HERMOSA	0718-2017-OEFA/DS-HID	PAS en trámite 0325-2018-OEFA/DFAI/PAS

37	YACIMIENTO CAPAHUARI SUR - DIQUE DE CONTENCIÓN	14/09/2017	12/09/2017	19/09/2017	CN NUEVO ANDOAS, CN ALIANZA CAPAHUARI, CN LOS JARDINES	0721-2017-OEFA/DS-HID	PAS en trámite 0344-2018-OEFA/DFAI/PAS
38	POZO SHIVYACU 24 - JOINT 22 DE LA FLOW LINE DE 6"	14/09/2017	12/09/2017	19/09/2017	CN JOSÉ OLAYA	0055-2018-OEFA/DSEM-CHID	PAS en trámite 0360-2018-OEFA/DFAI/PAS
39	POZO SHIVYACU 24 - LEAK EN LA LINEA 6 PULGADAS, JOINT 22	17/09/2017	12/09/2017	19/09/2017	CN JOSÉ OLAYA	0055-2018-OEFA/DSEM-CHID	PAS en trámite 0360-2018-OEFA/DFAI/PAS
40	YACIMIENTO SAN JACINTO - TANQUE 1450	27/09/2017	3/07/2017	11/07/2017	CN JOSÉ OLAYA, CN 12 DE OCTUBRE	021-2018-OEFA/DSEM-CHID	Archivo
41	YACIMIENTO SAN JACINTO- TUBERIAS CERCANAS A LOS GRUPOS GENERADORES	30/09/2017	3/07/2017	11/07/2017	CN 12 DE OCTUBRE, CN ANTIOQUÍA	021-2018-OEFA/DSEM-CHID	Archivo
42	CAPAHUARI SUR - TANQUE 271	04/11/2017	7/11/2017 5/02/2018	7/11/2017 9/02/2018	CCNN CHAPIS, CN LOS JARDINES	0051-2018-OEFA/DSEM-CHID 0189-2018-OEFA/DSEM-CHID	Archivo
43	YACIMIENTO FORESTAL - SUMP TANK 510	04/11/2017	6/02/2018	9/02/2018	CN NUEVO ANDOASy CN ALIANZA CAPAHUARI	0237-2018-OEFA/DSEM-CHID	PAS en trámite 2840-2018-OEFA/DFAI/PAS
44	YACIMIENTO SHIVYACU - SUMP TANK DEL AREA DE BOMBAS SHIPPING	04/11/2017	5/02/2018	9/02/2018	CN JOSÉ OLAYA	0190-2018-OEFA/DSEM-CHID	PAS en trámite 2641-2018-OEFA/DFAI/PAS
45	CAPAHUARI SUR - FLOW LINE DEL POZO CAPAHUARI SUR 20	04/11/2017	5/02/2018	9/02/2018	CN JOSÉ OLAYA, CN LOS JARDINES	0189-2018-OEFA/DSEM-CHID	La DFAI se encuentra analizando los hallazgos detectados por DSEM a fin de determinar si corresponde el inicio de un PAS
46	BATERIA FORESTAL - POZA DE LODOS	04/11/2017	6/02/2018	9/02/2018	CN NUEVO ANDOASy CN ALIANZA CAPAHUARI	0237-2018-OEFA/DSEM-CHID	PAS en trámite 2840-2018-OEFA/DFAI/PAS
47	YACIMIENTO SHIVYACU - SUMP TANK T-411	05/11/2017	5/02/2018	9/02/2018	CN JOSÉ OLAYA	0190-2018-OEFA/DSEM-CHID	PAS en trámite 2641-2018-OEFA/DFAI/PAS
48	BATERIA SAN JACINTO - LINEA 2 DEL INTERCAMBIADOR	05/11/2017	7/02/2018	9/02/2018	CN 12 DE OCTUBRE, CN ANTIOQUÍA	00246-2018-OEFA/DSEM-CHID	PAS en trámite 3016-2018-OEFA/DFAI/PAS
49	BATERIA DE DORISSA - SUMP TANKS	05/11/2017	5/02/2018	9/02/2018	CN JERUSALÉN	0189-2018-OEFA/DSEM-CHID	La DFAI se encuentra analizando los hallazgos detectados por DSEM a fin de determinar si corresponde el inicio de un PAS
50	BATERIA SAN JANCINTO - SUMP TANK 1419	05/11/2017	3/07/2017	11/07/2017	CN 12 DE OCTUBRE	021-2018-OEFA/DSEM-CHID	Archivo
51	BATERIA DE DORISSA - CERCA A VESSEL 1213	05/11/2017	5/02/2018	9/02/2018	CN JERUSALÉN	0189-2018-OEFA/DSEM-CHID	La DFAI se encuentra analizando los hallazgos detectados por DSEM a fin de determinar si corresponde el inicio de un PAS
52	YACIMIENTO CAPAHUARI SUR - POZO CAPS-19 EN LINEA DE FLUJO DE 4 PULGADAS	25/11/2017	5/02/2018	9/02/2018	CN NUEVO ANDOASy CN ALIANZA CAPAHUARI	0189-2018-OEFA/DSEM-CHID	La DFAI se encuentra analizando los hallazgos detectados por DSEM a fin de determinar si corresponde el inicio de un PAS
53	YACIMIENTO SAN JACINTO - REJILLA DE QUEMADOR DE VESSEL D-1418 DE LA BATERIA	13/12/2017	7/02/2018	9/02/2018	CN 12 DE OCTUBRE, CN ANTIOQUÍA	00246-2018-OEFA/DSEM-CHID	PAS en trámite 3016-2018-OEFA/DFAI/PAS
54	YACIMIENTO HUAYURÍ - TANQUE PARA EMERGENCIA N° 731	06/01/2018	5/02/2018	9/02/2018	CN JOSÉ OLAYA	0190-2018-OEFA/DSEM-CHID	PAS en trámite 2641-2018-OEFA/DFAI/PAS
55	YACIMIENTO SAN JACINTO - SUMP TANK EL POZO 2	21/01/2018	7/02/2018	9/02/2018	CN 12 DE OCTUBRE, CN ANTIOQUÍA	00246-2018-OEFA/DSEM-CHID	PAS en trámite 3016-2018-OEFA/DFAI/PAS
56	YACIMIENTO CAPAHUARI SUR - POZO 5	16/02/2018	19/02/2018	26/02/2018	CN NUEVO ANDOAS, CN ALIANZA CAPAHUARI, CN LOS JARDINES	0183-2018-OEFA/DSEM-CHID	PAS en trámite 2672-2018-OEFA/DFAI/PAS Mediante Resolución Directoral N° 3307-2018-OEFA/DFAI se declaró la responsabilidad administrativa y se dictaron medidas correctivas. El administrado se encuentra dentro del plazo legal para formular los recursos administrativos que estime pertinentes.

57	OLEODUCTO SHIVYACU - HUAYURI - GATHERING STATION - CAPAHUARI SUR - KM 34	18/02/2018	20/02/2018 03/05/2018	22/02/2018 07/05/2018	CN NUEVA NAZARETH, CN NUEVA JERUSALÉN	00325-2018-OEFA/DSEM-CHID	La DFAI se encuentra analizando los hallazgos detectados por DSEM a fin de determinar si corresponde el inicio de un PAS
58	YACIMIENTO SAN JACINTO - LÍNEA DE FLUJO B DE 6 PULGADAS DE LOS POZOS SANJ-10 Y SANJ-1 EN EL JOINT 108 DE LA LOCACIÓN 1A	02/03/2018	10/03/2018	12/03/2018	CN 12 DE OCTUBRE, CN ANTIOQUÍA	0219-2018-OEFA/DSEM-CHID	La DFAI se encuentra analizando los hallazgos detectados por DSEM a fin de determinar si corresponde el inicio de un PAS
59	OLEODUCTO SHIVYACU - SAN JACINTO - JOINT 114 EN EL TRAMO JUNCTION 1A	18/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	CN JOSÉ OLAYA	0270-2018-OEFA/DSEM-CHID	PAS en trámite Exp. 2914-2018-OEFA/DFAI/PAS
60	YACIMIENTO JIBARITO - LOCACION DE POZO 10	30/04/2018	3/05/2018	7/05/2018	CN ANTIOQUIA, CN PAMPA HERMOSA	00355-2018/OEFA-DSEM-CHID	La DFAI se encuentra analizando los hallazgos detectados por DSEM a fin de determinar si corresponde el inicio de un PAS
61	YACIMIENTO SHIVYACU - POZA DE LODOS DE LA BATERÍA SHIVYACU	09/05/2018	11/05/2018	14/05/2018	CN JOSÉ OLAYA	00356-2018/OEFA-DSEM-CHID	La DFAI se encuentra analizando los hallazgos detectados por DSEM a fin de determinar si corresponde el inicio de un PAS
62	YACIMIENTO FORESTAL - POZO FORESTAL 04	10/05/2018	15/05/2018	18/05/2018	CN JOSÉ OLAYA	0291-2018-OEFA/DSEM-CHID	La DFAI se encuentra analizando los hallazgos detectados por DSEM a fin de determinar si corresponde el inicio de un PAS
63	YACIMIENTO SAN JACINTO - LINEA A E LOS POZOS 10 Y 12 E LA LOCACION 1A	10/05/2018	9/09/2018	14/09/2018	CN 12 DE OCTUBRE, CN ANTIOQUÍA	00399-2018/OEFA-DSEM-CHID	La DFAI se encuentra analizando los hallazgos detectados por DSEM a fin de determinar si corresponde el inicio de un PAS
64	YACIMIENTO EL CARMEN - FLOW LINE DE 4 PULGADAS DEL POZO 1502	11/06/2018	15/06/2018	20/06/2018	CN JOSÉ OLAYA	00252-2018-OEFA/DSEM-CHID	PAS en trámite Exp. 3046-2018-OEFA/DFAI/PAS
65	YACIMIENTO CAPAHUARI SUR - POZO CS-5	12/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	CN NUEVO ANDARAS, CN ALIANZA CAPAHUARI, CN LOS	EN ANÁLISIS DE LA DSEM	
66	BATERIA JIBARITO - POZO 11	19/10/2018	21/10/2018	29/10/2018	CN ANTIOQUÍA, CN PAMPA HERMOSA	00470-2018-OEFA/DSEM-CHID	La DFAI se encuentra analizando los hallazgos detectados por DSEM a fin de determinar si corresponde el inicio de un PAS
67	BATERIA JIBARITO - POZO 11 y 13	09/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	CN ANTIOQUIA	EN ANÁLISIS DE LA DSEM	